

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

COMMUNE : COGOLIN

Plage : PLAGE COGOLIN

Contrôle réalisé le : 19 septembre 2018 à 11h59

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	faible
Température de l'air (°C) :	27	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	25,9	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>